

Probleme beim Einstellen des Potentiometers am Luftmassenmesser

Post by "SilasKW" of Jun 28th 2021, 3:29 pm

Hallo,

Hatte mir gestern ein Stroboskop bestellt, da ich ebenfalls die Zündung verdächtigt habe. Die Steuerkette ist in Ordnung (die Kerbe zeigt auf die Kerbe). Die Kontaktlippe am Verteilerfinger zeigt auch auf die Kerbe am Gehäuse. Ich habe leider kein Manometer und habe deshalb die Fördermenge der Pumpe gemessen und diese Stimmt, kann es trotzdem sein, dass zu wenig Systemdruck herrscht? Wie messe ich das Tastverhältnis? Würde mal den Auspuff prüfen, da dieser nicht der neueste ist. Den Volllastschalter habe ich mal Geprüft der funktioniert auch mangelt es nicht nur unter Volllast an Leistung.

Grüße Silas