

Motor klappert W180

Post by "acci40" of Jun 29th 2021, 9:15 am

Hallo Michael,

ich glaube wir haben uns missverstanden, das Klappergeräusch kam nicht von der Hydrak.

Es lag an einer Einstellschraube, mit der man das Ventilspiel einstellt. Die Schraube (vom Auslassventil) war eingelaufen.

Dann habe ich sie wieder schön glatt und rund geschliffen und poliert, eingebaut Ventilspiel eingestellt, klappern ist weg.

Kleine Ursache ...große Wirkung.

Viele Grüße

Achim