

Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage überholen (W109, York Kompressor)

Post by "HaWa" of Jul 5th 2021, 9:33 am

Hallo Tom,

die langen würde ich bei der Sparheizungskühlervariante vermuten.

Ich meine die Version bei welcher es den Dichtringhalter nicht gibt und die Grosse Nut direkt im Kücken ist.

Gruß HaWA