

M130 will nicht laufen...

Post by "RoterBaron" of Jul 11th 2021, 11:32 am

Hallo Niklas,

du musst den dynamischen ZZP messen.
Suche dir im WHB die Tabellen raus.

Dann weißt du, ob man den Verteiler um einen Zahn versetzen sollte.
Oder hast du die Werte schon?

Wenn Du keinen Blitzer hast ich komme aus dem Raum Erlangen und wenn es in der Nähe wäre,
kann ich das mit Dir mal abblitzen.

Langfristig kommst du als Schrauber aber um einen Blitzer nicht rum, wenn es um die dynamischen ZZPs geht.

Viele Grüße
Michael