

Kette fluchtet nicht beim M180 V 220S Motor

Post by "HaWa" of Jul 16th 2021, 1:42 pm

Hallo Andy,

auf jedem Fall Hinterher/ Nachgehen der Nockenwelle das das auch zu einer Längung passt.

Volle Teilstriche mit Zahl sind 10° Kurbelwelle.

Bei 5° Voreilung der Kurbelwelle ist die Kette meist schon ausreichend gelängt um die Kettenräder zu verschleissen.

Unbedingt kontrollieren ob nicht schon eine Versatzfeder montiert ist.

In die Flachsenkung Ecke Zylinderkopf über welcher auch die Verteilerhalterung befestigt wird gehört eine Distanzscheibe mit ca. 5mm Höhe um das Halteauge zerstörungsfrei festziehen zu können.

Gruß HaWA