

W 108 280 SE bj 70 geschossen

Post by "stekruebe" of Sep 26th 2008, 11:59 pm

moin!

glückwunsch!

schiebedach ist im prinzip genauso konstruiert, wie bei allen anderen zeitgenössischen benzen. daher sehe ich dort kein so großes problem! irgendwo ist da auch noch ein link. mußt mal schauen, oder noch mal nachfragen.

und teil 2 der frage: sind denn die stoßdämpfer zum aufpumpen an bord, oder meinst du das mittlere bogebein? das ding ist oft am ende und teuer zu reparieren (und somit oft ein grund ein ansonsten ordentliches auto wegzugeben).

klingt jetzt blöd, hat mein kollega letzten monat auch gemacht. trotz gegenteiligen rates meinerseits.

andererseits, ordentlichen preis bekommen, und das bogebein war halt "kurz vor knapp".

federnden gruß,

stefan