

Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage überholen (W109, York Kompressor)

Post by "Wuff_6.3" of Jul 20th 2021, 10:36 pm

Ja, stimmt, die kann man falsch positionieren, die Frage hab ich von ein paar Jahren sogar hier im Forum gestellt. Richtige Position ist die "ungünstige", die den Blick auf die Zündmarken der Riemenscheibe verdeckt und sich schlecht spannen lässt. Aber dafür den Riemen etwas weiter um den Kompressor schlingt.

Auf deinen Fotos war's immer richtig, hab ich mir genau angesehen 😊