

Kontrollleuchten im Kombiinstrument

Post by "joerg simon" of Jul 22nd 2021, 4:26 pm

Moin,

das Überspannungsrelais habe ich Mal einer optischen Kontrolle unterzogen.

Alle Kontakte an der Unterseite frei von Korrosion. Schöne blanke Kontakte. Beide Sicherungen herausgenommen, auch diese Ware in Ordnung.

Sauber und heile.

Gefahren bin ich nicht wieder. Die beiden ABS Sensoren werde ich in Kürze Mal checken.

Gruß Jörg