

Probleme beim Einstellen des Potentiometers am Luftmassenmesser

Post by "SilasKW" of Jul 25th 2021, 12:54 pm

Hallo,

Gute Neuigkeiten! Die Falschluffprüfung ergab dass der Motor keine Falschluff zieht. Danach habe ich nochmals das Potentiometer überprüft und festgestellt, dass es und die Einstellung in Ordnung ist. Danach habe ich nachgeregelt am EHS sowie an der Regulierschraube, die Änderungen wurde mit der Stromstärke am EHS überwacht (die Werte für das Einstellen habe ich aus einer Reparaturanleitung) . Das Fahrverhalten hat sich massiv gebessert, der Motor hat endlich Leistung und ruckelt beim Beschleunigen nicht mehr. Trotzdem habe ich vor den Motor die nächsten Tage anständig mit Abgastester und allem was dazu gehört einstellen lassen. Vielen Dank euch allen für die Unterstützung, ohne die ich wohl nicht weiter gekommen wäre.

Mit besten Grüßen

Silas