

Bezugsquelle Keramiksicherungen?

Post by "Insulaner" of Jul 29th 2021, 3:08 pm

Hallo Winfried,

die Sicherung ist nur an einer Kontaktseite heiß geworden. Ich würde sagen ein Fall von Übergangswiderstand durch Korrosion oder zu geringe Federkraft.

Viele Grüße,

Hagen

.