

W111 Kupplungspedal zieht nicht zurück

Post by "WolfBonitz" of Aug 2nd 2021, 7:22 pm

Hallo David,

es wird Luft im System sein, da höchstwahrscheinlich die Manschetten im Geberzylinder das Zeitliche gesegnet haben (sitzt oberhalb des Pedals), dafür gibt es Reparatursätze. Am besten den Nehmerzylinder unten am Getriebe ebenfalls erneuern bzw. Reparatursatz verwenden, der stirbt dann als nächstes. Bemüh mal die Suchfunktion, ist alles schon x-mal abgehandelt, da Standardproblem durch Überalterung der Dichtungsmanschetten.