

# W111 Kupplungspedal zieht nicht zurück

Post by "MitchE" of Aug 2nd 2021, 11:05 pm

Hi David!

Luft im System ist ein guter Hinweis und passiert schon Mal, wenn man nicht ab und an reinschauen. Das würde ich zuerst ausschließen wollen. Kost fast nix.

Danach würde ich zu den anderen Teilen (Geber/Nehmerzylinder) übergehen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Bremsflüssigkeit die Schläuche zerlegt hat und die nun zugesetzt sind. Das erzeugt einen ähnlichen Effekt.

Je nach Fahrgestellnummer ist ein anderer Nehmerzylinder notwendig. Das war auch mein erstes Teil zu tauschen und habe prompt das falsche gekauft. Beim Teilekatalog steht der alternative Nehmerzylinder ein paar Zeilen weiter oberhalb seiner Nummer...

Mach doch Mal ein Foto, dann können wir deinen Nehmer identifizieren.

Grüße,

Michael