

# W180/220S Becker Mexico

**Post by "newvalves" of Aug 2nd 2021, 11:16 pm**

Hallo ,

muß ich prüfen weil bei den TG sind im Verstärker Transistoren und ich kann mich nur an der Spannung erinnern die zum Radio führt und da warren es unter 130 Volt ohne Belastung und mit so 110 volt .

Aber ja an der EL84 sollte bestimmt mehr anliegen auch weil es der Endverstärker ist und dort immer die höchste Spannung anliegt.

Bei den klasichen Umrichtern gehen auch gerne die Zerhacker kaputt, es ist ein verschleis Teil .

(Sowie Unterbrecher in der Zündung)

Gruß