

# W110 190c Automatik Höchstgeschwindigkeit

Post by "MartinK" of Aug 15th 2021, 8:03 am

hallo, liegt das ggf an einer Hinterachsübersetzung für USA? Oft sind diese Fahrzeuge mit einer entsetzlich kurzen Übersetzung ausgestattet. Was steht denn links seitlich oder hinten am Differenzial? Gruß, Martin