

# **109 680 2717 Pappe unter Armaturenbrett aussen links**

**Post by "Wuff\_6.3" of Aug 19th 2021, 11:13 pm**

Die auf der Fahrerseite braucht beim 109er auf jeden Fall noch Nacharbeit bzw eigene Schnitte, um sie für den Behr Klimakanal unter dem Lenkrad anzupassen.