

722.4 Getriebe mit kleinen grünen Männern?

Post by "11100" of Aug 23rd 2021, 9:42 am

Hallo Hagen,

wichtig wäre noch die Vermessung vom Rückwärtsgang Lamellenpaket um den Verschleiß der Reiblamellen festzustellen.

Ausserdem wäre bei der Aktion noch der Austausch der beiden Kolbenringe zu K3 sehr sinnvoll. Ansonsten sehe ich hier

kein Problem warum das nicht wieder schalten und walten sollte....macht er doch saubere Arbeit.

Gruss Hannes