

W108 : Wasser auf der Beifahrerseite

Post by "leichenjoern" of Sep 12th 2021, 2:26 am

Moin

Beim 123er würde Ich Sagen schau mal den Innenschweller in der nähe von der B Säule und der Gurt Rolle an 😊

Habe aber auch schon 108er Gesehen die da durch waren

Gruss

L.joern