

Zündproblematik 300 SE M103 W126

Post by “Stefan300TD” of Sep 22nd 2021, 9:37 pm

Verteilerkappe + Finger tauschen...sowas hat man beim M103/M104 immer im Kofferraum zu liegen.

Vermute das der Finger durchhaut.