

Zündproblematik 300 SE M103 W126

Post by "Wuff_6.3" of Sep 24th 2021, 11:44 pm

alles schon am M103 gewechselt: O-Ring, Wellendichtring, Nockenwelle, Hydrostößel, ZK Dichtung, Zündspule, Wapu, Riemensteller, Lima, Verteilerkappe, Zündspule, Viscolüfterkupplung, ... 😊

Aber der Ölverlust am ZK rechts aussen .. nicht in den Griff zu bekommen 😞