

Zündproblematik 300 SE M103 W126

Post by "Wuff_6.3" of Sep 25th 2021, 3:14 pm

[Quote from Wuff_6.3](#)

Und auch das erfordert schlanke Hände, einen evtl. gekürzten 8er Inbusschlüssel und ein dünne gekröpfte Metallstange, um die Wapu Riemenscheibe von hinten an der dafür vorgesehenen Stelle zu blockieren.

zusätzlich empfehle ich, den Kühler von innen mit einer Pappe zu schützen, man verbiegt sonst gerne beim Ausbau der Lüfterkupplung die Kühlerlamellen in Bereich der Lüfter-Zentralschraube.