

Zündung Einstellen Problem

Post by "Dieselist" of Sep 29th 2021, 5:24 pm

Kann es sein, dass du beim ersten Einstellversuch die Klemmung des Verteilers gelöst und versehentlich die Verteilerwelle um 180° verdreht hast?

Hört sich unmöglich an, kann aber relativ schnell passieren.

Rat mal, woher ich das weiß...

Du kannst das prüfen, indem du den 1. Zylinder auf Zündungs-OT stellst; dann muss der Verteilerfinger auf eine Markierung am Rand des Verteilergehäuses zeigen. Genau hinsehen, die Markierung ist manchmal etwas schwach ausgeprägt.

Dann statische Einstellung, damit die Möhre mal läuft, dann mit Strobo prüfen wie Michael beschrieben hat.

Viel Erfolg!