

Advent, Advent, 'ne Kerze brennt...

Post by "Insulaner" of Sep 30th 2021, 11:55 am

Hallo zusammen,

ich hatte das Teil nur abgedichtet da es ja ansonsten einwandfrei funktioniert hatte.

Nach ca. 1600km hat es dann nicht mehr hochgeschaltetet; erst bei ca. 4500Upm. Gaenge gingen dann auch nicht immer rein und teilweise kein Kraftschluss. Getriebe geht heute zu einem der sich damit auskennt. Nach Schilderung der Symptome sagte er nur: "Ausbauen, Vorbeibringen, alles andere macht keinen Sinn".

Dose kann das nicht sein, Zug ist richtig eingestellt.

Viele Grüße,

Hagen

.