

Missgeschicke und selbst eingebaute Fehler

Post by "MBPonton" of Oct 7th 2021, 2:55 pm

[Quote from yoho90](#)

.... zum rostigen Ende der Ente nach über 300.000 Kilometern.

Kompliment, wie hast du das denn geschafft ?

Ich hatte in meiner Jugend 2 Enten - zuerst eine 2CV4, BJ71,431ccm/23 PS und danach eine 2CV6, BJ78, 587ccm/25 PS - mehr als 150 Tkm bzw. 6 Jahre war bei beiden aber nicht drin, dann war 1. der Unterboden durchgerostet und 2. der Motor für eine Komplettüberholung fällig (Ölverbrauch > 1,5 l, Leistung stark reduziert).

Gruss

Fred