

Ventilschaft Dichtungen M130

Post by "Hansi108" of Nov 20th 2021, 7:05 pm

Dank dir Ulli,

Ich werde erstmal die Steuerzeiten an NW und KW kontrollieren ob die beide auf 0 sind. Dann werde ich hoffen das bei meiner geistigen Umnachtung des linksdrehens an der KW "nur" die Steuerkette übersprungen ist.