

M180 220SB recht laut bei starker Beschleunigung

Post by "el.fredo" of Dec 4th 2021, 6:26 pm

Hallo an alle,

So, ich habe alles sorgfältiger abgedichtet. Die Dichtung zwischen Luftfilterunterteil und Deckel fehlte. Und die Ausrichtung zum Vergaser war nicht gut sodass die Verbindungshutze nicht gut passte.

Nachdem das alles verbessert ist, ist das Geräusch fast weg.

Danke für Eure Tips

Christian