

Automatik im W108: Ein Gang fehlt.

Post by "Oldieharm" of Dec 16th 2021, 2:49 pm

Servus, liebe Freunde,

eigentlich ist sie ja ganz brav, die Ruckomatik im 108: Sie schaltet sauber, wenn sie schalten soll und ruckt auch gar nicht so arg. Aber den 4. Gang holt sie in diesem Fall einfach nicht. Bevor wir den großen Otto losmachen: Kann es vielleicht nur eine Kleinigkeit sein, der sich womöglich mit überschaubarem Schraub- oder Reinigungsaufwand im eingebauten Zustand zuleibe rücken lässt? Ich stehe auf dem Schlauch und wäre dankbar, wenn jemand einen heißen Tipp hat.