

Automatik im W108: Ein Gang fehlt.

Post by "HaWa" of Dec 17th 2021, 2:31 am

Hallo Harm,

Beim K4C (ab ca. 69) können es einfach die O-Ringe am Kickdownspulenkern sein.

Das K4C fährt immer in 1. an.

Gruß HaWA