

W108 Tacho reparieren

Post by "Gerd.Batke" of Dec 27th 2021, 9:51 pm

Hallo Hartmut,

beim W108 gab es meines Wissens auch bei den 240km/h Tachos Ausführungen mit verschiedenen Wegstreckenzahlen (passend zur Hinterachsübersetzung).

Ich meine zwar, dass das Wegstreckenzahl-Übersetzungsverhältnis des Kilometerzählers durch das große Messingzahnrad, welches direkt auf der Kilometerzählerwelle sitzt (bei Dir im zweiten Bild ganz rechts, leicht oberhalb der Bildmitte zu sehen) festgelegt ist, es könnte aber eben auch durch die bei Dir fehlende Kunststoff-Schneckenradwelle bestimmt sein...

(...weiß da vielleicht jemand genauer Bescheid?)

Wenn Du also nur Letztere in Deinem Tacho ersetzen möchtest, dann solltest Du Sicherheitshalber evtl. auf einen Spendertacho zurückgreifen, der die gleiche Wegstreckenzahl besitzt, wie Dein Tacho.

Die Wegstreckenzahl ist hinten auf dem Tacho eingeschlagen, z.B. [W 0.8625](#), [W 0.9](#).

Der Nummer auf Deinem Tachoblatt nach würde ich vermuten, dass bei Dir die 0.9er Version verbaut ist.

Gruß,

Gerd

PS:

Sollte die Kunststoff-Schneckenradwelle aber bei allen Tachoauführungen identisch sein, dann würde es sich natürlich anbieten einen gebrauchten [108er US Tacho](#) zur Ersatzteilgewinnung zu erwerben.