

W108 - Gebläse geht nur auf einer Stufe

Post by "A_sole_pictus" of Jan 1st 2022, 5:25 pm

Hallo, ich habe einen ziemlich verbastelten 2 280S aus 1970 gekauft ☐☐

Das Gebläse geht nur an, wenn ich den Schieber auf ganz links schiebe, sonst geht gar nix. Irgendwo habe ich gelesen, dass das an einem Vorwiderstand liegen könnte, so dass ich nicht die ganze Heizung ausbauen müsste.

Wo sitzt der Vorwiderstand und ist das plausibel?

Herzlichen Dank euch allen und ein gutes neues Jahr ☐☐