

# **W111 220SEb Coupé - Flüssigkeitsaustritt nach 2 Wochen Standzeit**

**Post by "antonius" of Jan 2nd 2022, 11:54 pm**

Hallo und frohes,

das ist ein typisches Problem und kein Hexenwerk. Auch der Ausbau nicht. Wenn Du dir eine Neue besorgst, achte drauf denn es gibt 3 und 4 Loch Punpen, lange und kurze.

Ich habe meine auch getauscht, war ein Nachmittag Arbeit und dabei hab ich gleich auf Visolüfter umgerüstet.

Wichtig ist, die Pumpe mit Flüssigdichtmittel abzudichten, sonst tropft es weiter.

Viel Erfolg.

BG Ralf