

M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart

Post by "vauacht" of Feb 19th 2022, 7:21 am

Hallo zusammen,

beim Kaltstart meines 450 M117 habe ich nach einem Kaltstart auf den ersten paar hundert Metern bei langsamer Fahrt manchmal ein deutliches Klopfen oder Rattern aus dem Motorraum, das drehzahlabhängig ist, es ist auch durch leichte Vibrationen im Innenraum spürbar. Es sind mehrere "Klopfer" pro Sekunde, und da ich zunächst sehr langsam in einem Wohngebiet losfahre, ist es ziemlich sicher nichts am Reifen o. ä. mit einem "Klopfer" pro Radumlauf. Es verschwindet dann auf dem ersten Kilometer. Wenn ich mich recht erinnere, ist es eher nicht im Stand, allerdings drehe ich den Motor nach einem Kaltstart halt auch nicht im Leerlauf einfach mal hoch (beim nächsten Start versuche ich das aber mal zaghaft.)

Habt Ihr Ideen, was das sein kann oder wo ich mit dem Suchen oder Eingrenzen anfangen kann?

Vielen Dank

Chris