

M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart

Post by "Trompka" of Feb 19th 2022, 8:33 am

Klingt nach Hydrostößel des Ventiltriebs... wenn die nicht mehr i. O. sind laufen sie leer, und erst wenn sie wieder Druck aufgebaut haben ist Ruhe...

Viele Grüße

Markus