

300SEL 6.3 Motorreparatur Kurbelwellen Simmering und Einspritzpumpe

Post by "Thorsten1303" of Feb 24th 2022, 2:54 pm

Hallo Tom,

super Video und schön gemacht.

Du zeigst auch, dass die Markierungen am Motor nicht immer genau passen.

Das kann ich auch bestätigen.

Ich mache das auch mit der OT Markierung auf der Kurbelwelle und prüfe diese mit der OT-Stellung der Kolben.

Gruß

Thorsten