

Verlauf Tachowelle W108 M130 Automatik

Post by "afla108" of Apr 6th 2022, 8:51 am

Hallo zusammen,

bei meinem 280S, Bj 71 verläuft die Tachowelle ohne jegliche Führung vom Automatikgetriebe bis zum Durchlass in der Stirnwand. Ist das normal so oder gehört da irgendwo eine Befestigung hin? Ich muss da zeitnah mal ran, da die Ummantelung der Welle eingerissen ist.

Gruß Andreas