

# Scheibenwischer

**Post by "Marc-Anton" of Apr 16th 2022, 12:50 pm**

Hallo Uli,

wenn die Wischer so verstellt sind, muss die Einstellung von Grund auf neu gemacht werden. Das Ergebnis auf den Bildern habe ich nach ca. 3 Stunden probieren erzielt, man brauch also eine Menge Geduld.

Zuerst habe ich die Stellung der Wischer zueinander eingestellt. Dazu muss die Verbindungstange zwischen Scheibenwischermotor und Wischergestänge gelöst werden. Dann Scheibenwischer demontieren oder abklappen und erstmal Freigängigkeit des Gestänges geprüft. Es ist zwar schon 2 Jahre her, aber ich glaube, ich habe mit dem linken Wischer angefangen, maximalen Ausschlag bestimmt, dann rechten Wischer entsprechend auch im maximalen Ausschlag bestimmt. Aufeinander zulaufen lassen und prüfen, ob sie sich verhaken. Dementsprechend um einen Zahn jeweils versetzt und immer wieder probieren.

Ganz am Schluss wieder die Verbindung zum Wischermotor herstellen und die Verbindungsstange in der Länge einstellen.

Grüße

Markus

