

# Scheibenwischer

**Post by "kdskw" of Apr 16th 2022, 10:28 pm**

bei meinem W113 sieht es so schlecht wie beim Uli ganz oben aus. Bei meinem ist anscheinend die Endposition falsch. Die Wischer gehen im Betrieb bis ganz nach unten aber vor dem Stop wieder etwas hoch. Der Nullpunkt ist also nicht an der tiefsten Position. Kennt jemand die Stelle an der etwas nachzustellen möglich ist?

Viele Grüße Klaus