

# Ventilschaft Dichtungen M130

**Post by "Hansi108" of Apr 18th 2022, 2:23 pm**

Dann könnte ich ja auch meinen alten krummen Kopf überholen lassen und das Untermaß mit einer dickeren Kopfdichtung(oder zur Not 2,) ausgleichen? Obwohl ich die Befürchtung habe das 2 Dichtungen ohne Platte dazwischen nicht dichten.

Aber ich meine mich zu Erinnern das der Motorenguru gesagt hätte er müsse von beiden Seiten planen und dann gäbe es Probleme mit der NW ? Kann das sein? Habe ich das richtig verstanden?

Beste Grüße Hansi