

190C W110 Benziner 80PS Solexvergaser 34PICB Optimierung

Post by "MB110Denni" of Jun 2nd 2022, 1:00 am

[Quote from TomB](#)

Hallo Denni,

ich meinte damit die Beschleunigerpumpe im Vergaser. Wenn die beim Gasgeben nicht genug Benzin einspritzt, kommt es zu diesem Loch beim Beschleunigen.

Grüße

Tom

Display More

Jupp, ist mir klar bin noch nicht fertig! Aber die Reihenschaltung stört mich auch!

Gruß Denni (Rainer D.)