

W109 Demontage Lackierung Montage

Post by "Breiti" of Jun 6th 2022, 10:05 am

Ich bin da ganz einer Meinung, ich habe, als ich es auf hatte auch ein Lineal aufgelegt, um auszuschliessen, dass vlt. ein Verzug da ist.

Konnte aber nichts sehen.

Blowby hab ich keinen, somit fällt Überdruck aus.

Vielleicht kommt es ja wirklich woanders her.

Es ist auf jeden Fall braunes öl und somit kein Servo.

Ich werde es jetzt dach installation der Zusatzdichtung beobachten.

Wenn wieder was tropft, kommt es bestimmt nicht vom Kompressorfuss.

Ist halt extrem wenig und somit schwer zu finden.

Stay tuned

Breiti