

Kipphebel M127 Frage

Post by "HaWa" of Jun 9th 2022, 1:18 am

Hallo Alexi,

Die Schwinghebel sind bestimmt auch an der Nase welche im Gleitstück läuft schmaler.

Die 16er gehören wohl eher zu Kugelbolzen mit SW 14.

Irgendwas ist da merkwürdig.

Gruß HaWA