

# Kipphebel M127 Frage

**Post by "MartinK" of Jun 9th 2022, 8:02 am**

Das Thema Ventiltrieb bleibt ja nicht bei den Schleppebeln. Meistens sind dann auch die Kugelbolzen nicht mehr rund sondern spitz wie ein Zuckerhut. Bitte überprüfe also ob die Ventileinsteller nicht auch bereits verschlissen sind. Weil wenn du dann neue Schleppebel auf alte Ventileinsteller/Kugelbolzen drückst gehen die auch wieder sehr schnell kaputt. Beste Grüße, Martin