

Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Edgar_Markus" of Jun 15th 2022, 8:07 pm

Hallo Fritz

Der Thermostat vom Ölkühler öffnet bei 120 C Öltemperatur, der 420iger hat gar keinen Ölkühler.

Alles ganz problemlos im Normalbetrieb ...

Beim Kühlerwasser wirst du da nichts merken.

Edgar