

Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Der Oberpfaelzer" of Jun 15th 2022, 9:27 pm

Also der 560er Block ist definitiv aus Alu.

Vor kurzem mußten wir bei meinem ein Zündkerzenloch nachschneiden weil der Vorbesitzer schräg angesetzt hatte. Das waren Aluspäne.