

# W111 220Sb Probleme bei Last

Post by "MitchE" of Jun 21st 2022, 2:03 pm

Hi ihr,

und vielen dank für die mithilfe.

Tank ist super, Tanksieb schaut auch gut aus. In dem Zuge haben wir auch gleiche noch kraftstoffschläuche vom Tank zu den Metallrohren getauscht.

Schaut etwas besser aus jetzt... Aber völlig gelöst ist das Problem nicht.

Beim ablassen haben feine metallische Späne in der schwimmerkammer der Vergaser gefunden. Die Befürchtung ist jetzt, dass durch die lange Standzeit ohne Motor die Bezinrohre zum rosten angefangen haben und der Mist jetzt die Düsen zugesetzt hat.

Morgen werden die Vergaser zerlegt, dann schauen wir uns mal das innere an.

Luft passt. Ist fixiert auf Sommerbetrieb und der Luftfilter ist quasi neu.

Die hintere Heizklappe funktioniert wie gewünscht. Die vordere ist lose. Die werde ich jetzt gleich noch auf 'zu' fixieren.

Abgas wurde geprüft beim losfahren. Das machen wir dann morgen auch gleich wenn wir Zündung prüfen.

Weitere Ideen?

Ich habe noch immer die Benzinpumpe im Verdacht.

Grüße,

Michael