

W111 220Sb Probleme bei Last

Post by "MitchE" of Jun 21st 2022, 4:07 pm

ach schau. Es ist die falsche Kennlinie bei der 123 Ignition eingestellt und der mittelpapfen beim Zündverteiler ist abgebrochen.

Somit muss der Funke 0,5cm in der verteilerkappe überspringen.

Das könnte das Problem sein...