

# W111 220Sb Probleme bei Last

Post by "MitchE" of Jun 21st 2022, 8:18 pm

Hi!

Grad nochmal auf der Seite von 123 ignition gewesen.

Sollte der für den w111 vorgesehene Zündverteiler eingebaut sein, dann ist die Spule falsch 

.

Spule soll: mindestens 1 ohm, hat: 0,6. Ist ebenfalls die von 123.

Kann das diesen Effekt erklären?

Muss morgen mal bei 123 anrufen. Ich kann irgendwie von außen nicht erkennen welcher Artikel da verbaut ist. Die beklebung verrät mal gar nichts.