

W111 220Sb Probleme bei Last

Post by "TomB" of Jun 22nd 2022, 8:24 pm

Hi Michael,

ich würde jetzt an deiner Stelle, die beiden Gemischschrauben mal ne halbe Umdrehung weiter aufdrehen und mal testen ob das was bringt. Man muss sich nur genau merken, wo die vorher standen um den Auslieferungszustand vom Experten wieder zu haben.

Aber der muss doch eine Probefahrt gemacht haben und gemerkt haben, daß die Kiste nicht richtig zieht. Oder nicht???

Grüße

Tom