

# W108 4.5 kommt nicht auf Endgeschwindigkeit

Post by "Volker450SL" of Jun 29th 2022, 11:36 am

Hallo Joe,

ich würde mal anfangen, die Zündung zu kontrollieren. Eine Tücke des 450 USA Motors ist, dass der für die Beschleunigung obenrum ein zweites Verstellniveau ab ca. 3000/min beginnt. Das sieht man an den Daten des Werkstatthandbuchs nicht. Also Zündpistole anhängen und mal prüfen, ob der Zündverteiler noch oberhalb gut 3000/min verstellt.