

# Kühlerverschlussdeckel angeschnitten?

Post by "Schwarze Tulpe" of Jul 8th 2022, 4:08 pm

Liebe Flossenfreunde,

ich habe, glaube ich, das Leck gefunden und zwar tropft Wasser auch bei kaltem Motor vom unteren Rand des Schlauchanschlusses neben dem Verschlussdeckel:



Ein Stück Küchenkrepp saugt sich sofort voll:

Was kann ich da mit meinen begrenzten Möglichkeiten machen? Hitzebeständiges Klebeband? Oder lieber bis zum nächsten Werkstatttermin einfach weiter nachfüllen und dann fachmännisch reparieren lassen? Das Kühlsystem wurde von 2 Jahren überprüft und dabei auch dieser Schlauch erneuert

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/23925-k%C3%BChlerverschlussdeckel-angeschnitten/&postID=219597#post219597>

Ich hatte diese Stelle schon in Verdacht und habe deshalb die Schlauchschelle etwas weitergedreht und neu festgezogen. Etwas besser ist es geworden, aber die Schelle lässt sich nicht fester anziehen.

Der Verschlussdeckel müsste der richtige sein: für einen Benziner mit der Kennzahl 100, letztes Jahr neu bestellt bei Niemöller für 40 Euro. Ob der von BEHR ist, muss ich noch mal nachsehen. Der Kühler ist von Baumert und Dabergotz, Hannover.

Danke für eure Beiträge 😊 Bei mir als Nichtschrauber stellt sich durchaus Zufriedenheit ein, den Fehler selber gefunden zu haben.

Beste Grüße

Rüdiger