

Kühlerverschlussdeckel angeschnitten?

Post by "Schwarze Tulpe" of Jul 9th 2022, 2:05 pm

Löten wird wohl nötig sein. Mit einer neuen Schlauchschelle tropft es trotzdem, eine Panzerschelle konnte ich nicht auftreiben, vermute auch, dass das bei dem eventuellen Haarriss nicht hilft. Und bevor ich die Schelle immer fester ziehe und nach fest lose kommt, muss ein Fachmann ran.

Der aktuelle Deckel ist von BEHR, Kennziffer 100. Das ist sicher der richtige (Benziner, 95 PS). Hella und Mahle hab ich schon ergoogelt, der von Hella hat die beiden kleinen Biegungen am Rand, die den Deckel am Kühler fixieren, an anderer Stelle, wenn man Mahle anklickt, kommt der Deckel von BEHR, bei dem diese Biegungen an der richtigen Stelle sind. Insofern brauche ich die Teilenummern nicht, danke trotzdem fürs Angebot, Maik!

Jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache, entweder bei einem Kühlerdienst prüfen lassen (hat da jemand einen Tipp, Großraum Hamburger Osten?) Oder ich gehe in meine bevorzugte Werkstatt und lasse zusätzlich die defekte Heizung reparieren. Vielleicht erspart das ein Mal das Ablassen und Erneuern des Kühlwassers.

Besten Dank für die Beiträge 😊

Rüdiger